



ESTI – Freiwilliger Rückruf einer Einhell Schlagbohrmaschine TH-ID 1000E

In freiwilliger Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) informiert die Einhell über den Rückruf einer Schlagbohrmaschine TH-ID 1000E.

Bei der Schlagbohrmaschine Einhell TH-ID 1000E kann es in Einzelfällen durch Materialermüdung und Verschleiß zum Brechen des Lüfterrades kommen. Da Verletzungen durch den Splitter nicht ausgeschlossen werden können, werden alle Konsumenten gebeten diese Geräte nicht mehr zu verwenden.

Betroffen ist die Charge mit der Kennzeichnung: Bj/Lot-Nr.: 2014/03/CH-4287.



Kunden die vom Rückruf betroffen sind können die Geräte ohne Kassenbon an die folgende Adresse senden und erhalten den Kaufpreis zurückerstattet:

Einhell Schweiz AG,
St. Gallerstraße 182
8404 Winterthur

Telefon: + 41 52 235 87 87

E-Mail: info@einhell.ch

Web: www.einhell.ch